



INŠPEKTORÁT
PRÁCE
BANSKÁ BYSTRICA

OBEC SIELNICA Obecný úrad Sielnica 962 31	
Došlo: 30.10.2023	10
Číslo: 619/2023	Príloha:
Vybavené:	

OBEC SIELNICA

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej
správy

Námestie slobody 22

960 01 Zvolen

Vaša zn./zo dňa	Naše číslo:	Vybavuje/telefón:	Miesto/dátum:
SÚ 3612/2023-Me 21.9.2023	IBB-50-38-2.2/ZS-C22,23-23 IPBB/IPBB_ODD BOZP/KON/2023/7673	Ing. Žeby Jozef 048/4141741	Banská Bystrica 27.10.2023

Vec

Záväzné stanovisko

Dňa 25.10. a 27.10.2023 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Banskej Bystrici konania o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

„12814-Sielnica-Sever-Rozšírenie NNK pre IBV“

stavebníka:	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		
IČO:	36 442 151	SK NACE:	35.13.0

Inšpektorát práce v Banskej Bystrici v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné skutočnosti:

1. Nebolo vykonané overenie predpísanou úradnou skúškou, či je inštalované vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii (vrátane výmeny transformátora), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. (0703)
2. K vyhradenému technickému zariadeniu elektrickému skupiny A (zariadenie VN) kontrolovanej stavby nebol predložený upravený miestny prevádzkový predpis podľa § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (0703)
3. Elektrická inštalácia kontrolovanej objektu nie je zhotovená podľa predloženej technickej dokumentácie, resp. nebola predložená aktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia

elektrickej inštalácie kontrolovanej stavby (napr. elektrické zapojenie rozvádzača PRIS 9.1 č.10, v. č.: 6353/2023 nezodpovedá predloženej schéme skutočného zapojenia podľa PD a pod.) podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, čo je porušením §13 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti v nadväznosti na čl. 514.5.1 STN 33 2000-5-51:2010. (0703)

Vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov č. 1 až 3 Inšpektorát práce Banská Bystrica

nesúhlasí

s vydaním rozhodnutia na kolaudovanú stavbu.

S pozdravom

Ing. Jozef Žeby
inšpektor práce